

Nach Arbeitsunfall in der Produktion: Allen betroffenen Mitarbeitenden geht es gut, Fertigung wieder regulär aufgenommen

Neustadt in Sachsen, 24. September 2026

Am 23. September 2026 kam es gegen 16:30 Uhr in der Produktion an einer Montagelinie zu einem Arbeitsunfall. Beim Anheben eines Kühltanks von einer Palette auf eine Rollbahn löste sich das Gerät unerwartet von einem Vakuumheber und stürzte zu Boden. Durch den Aufprall wurde eine Leitung des Kühltanks beschädigt, wodurch Kühlmittel austrat.

Der betroffene Bereich wurde umgehend abgesperrt und die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort eingestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden aus dem Bereich evakuiert. Parallel dazu wurden Feuerwehr und Rettungsdienst über den Notruf alarmiert. Die Einsatzkräfte übernahmen die weiteren Sicherungsmaßnahmen.

23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden medizinisch untersucht. 19 von ihnen wurden vorsorglich zur medizinischen Abklärung möglicher Auswirkungen durch die Exposition gegenüber dem Kühlmittel in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Bereits wenige Stunden nach dem Unfall erfolgte die Freigabe der Produktionsbereiche durch die Einsatzleitung und die Fertigung konnte schrittweise wieder anlaufen. Durch die Unterstützung von Mitarbeitenden aus anderen Bereichen wurde die Produktionsorganisation stabilisiert. Seit 19:49 Uhr lief die Produktion wieder reibungslos.

Die Ursache für das technische Versagen des Vakuumhebers wird derzeit untersucht. CAPRON arbeitet dabei eng mit den zuständigen Stellen zusammen, um den genauen Hergang aufzuklären und mögliche Präventionsmaßnahmen abzuleiten.

Mit den betroffenen Mitarbeitern stehen wir in Kontakt. Nach aktuellem Kenntnisstand geht es allen Betroffenen gesundheitlich gut, der Großteil von ihnen geht heute wieder regulär ihren Aufgaben in unserem Unternehmen nach.

Unser besonderer Dank gilt den Einsatzkräften, den medizinischen Teams sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr besonnenes und professionelles Handeln. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Beschäftigten haben für CAPRON jederzeit höchste Priorität.



Über CAPRON

Reisemobil Handwerk seit 2005

Die CAPRON GmbH ist ein Unternehmen der Erwin Hymer Group und wurde im Juli 2005 gegründet. Das Produktionswerk befindet sich am Rande der Sächsischen Schweiz in Neustadt in Sachsen. Vor Ort werden hochwertige Reisemobile und Camper Vans der Marken Sunlight und Carado entwickelt, konstruiert und gefertigt.

CAPRON steht nicht nur für „Caravan Produktion Neustadt“, sondern auch für individuelles und unabhängiges Reisen. Unsere Freizeitfahrzeuge sind die idealen Einsteigermodelle in die Reisemobilität. Sie zeichnen sich vor allem durch einen hohen Qualitätsstandard und eine praxistaugliche Funktionalität aus.

Weitere Informationen unter www.capron.eu.

Pressekontakt

CAPRON GmbH
Berghausstr. 1
01844 Neustadt in Sachsen

Daniela Kauf
Tel.: +49 (0)3596 53-1095
Mail: pr@capron.eu

